

氷削機 SI-7 取り付け説明書



部品	バラ氷ホルダー本体・・・1個	SUS304
	取り付け金具・・・・・・・2個	SUS304
	ユリヤネジ・・・・・・・2個	

本機は、バラ氷ホルダーを取り付けることにより
バラ氷を削ることができます。


☆ブロック氷を削る場合

バラ氷ホルダーをつけずにそのまま、ブロック氷を
円盤に載せて削ってください。

☆バラ氷を削る場合

- ①氷押えを上まで上げて、バラ氷ホルダーの2本のピン
を円盤の穴にはめ込んで載せます。
- ②取り付け金具でバラ氷ホルダーをしっかりと固定します。
- ③バラ氷を均等に入れます。
- ④バラ氷の量は氷押えを下ろしたときバラ氷ホルダー
上端より上に出ないようにしてください。
- ⑤粗さ調節ツマミで刃の出シロを調節してください。
- ⑥大ハンドルを回して削ります。

バラ氷ホルダーを取り付けたところ



池永鉄工株式会社